

Kosztorys

Klient: RS?w?Kołobrzegu
Marka/Model/Typ: MERCEDES-BENZ / Sprinter 211 CDI 2.8t 2148ccm - 109KM 00-06 / Sprinter 211 CDI 902.661 [01-2007]
Kod ETG: 0038271
Nr rejestracyjny:
VIN:
Data: 21-01-2015

System lakierniczy: AZT EurotaxGlass's
Logika szkód gradowych: ETG
Jednostki czasowe: 1 Rbg.
Waluta: PLN
Wersja bazy: 2015.01.

Blacharz	Rodz.	Czasy napraw	Potr cenia	Robocizna	Materiał
Zderzak przedni	WY	0.00	0.30		941.92
Reflektor kpl. (R)	WY	0.00	0.50		824.87
Czas - uwagi Czas z ustawieniem					
Błotnik przedni (R)	WY	2.80		280.00	712.12
Zderzak przedni					
Reflektor kpl. (R)					
Kierunkowskaz boczny kpl. (R)					
Zamek, dół					
Ci gno pokrywy					
Wzmocn.przedn.poprz.,kompletne					
Oslona chłodnicy	WY	0.00			439.00
Pokrywa przednia	NA	1.00		100.00	0.00
Pokrywa przednia	WZ	0.70		70.00	0.00
Szyba przednia barwiona	WY	0.00	2.30		594.82
Uszczelka (rama gumowa)	WY	0.00	0.20		109.99
Uszczelka (rama gumowa)	WY	0.00	0.20		109.99
Kpl.naprawczy-kpl.do klejenia	WY	0.00	0.20		306.98
Kpl.naprawczy-kpl.do klejenia	WY	0.00	0.20		306.98
Dach	CW	6.00 *		600.00	1 300.00
Szyba przednia					
Kpl.naprawczy-kpl.do klejenia					
Rami wycieraczki (L)					
Rami wycieraczki (R)					
Lusterko wewn.					
Fotel przedni wy+za (L)					
Fotel przedni wy+za (R)					
Podsufitka					
Rama dachu zew., cz boczna (R)	NA	2.00		200.00	0.00
Drzwi przednie (nieuzbrojone) (R)	WY	2.40		240.00	2 692.96
Drzwi przednie (nieuzbrojone) (R)					
Ogranicznik drzwi (R)					
Szyba barwiona drzwi przednich (R)					
Szyba trójkatna barw.drzwi przed. (R)					
Podno nik szyby bocz.z sil.drzwi prz. (R)					
Klamka wewn trzna drzwi przednich (R)					
Klamka zewn trzna drzwi przednich (R)					
Cylinder zamka bocznego drzwi przednich (R)					
Zamek boczny drzwi przednich (R)					
Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. (R)					
Czas - uwagi Czas wg EUROTAXGLASS`S					
Szyba trójkatna barw.drzwi przed. (R)	WY	0.00	0.50		114.94
Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. (R)	WY	0.00	0.60		477.30
Cena - uwagi Ostatnia, oficjalnie podawana cena					

Drzwi cz ci ład.przesuwne (R)	WY	2.40		240.00	3 213.86
Drzwi cz ci ład.przesuwne (R)					
Klamka wewn trzna drzwi tylnych (R)					
Klamka zewn trzna drzwi tylnych (R)					
Zamek drzwi tylnych (R)					
Cylinder zamka drzwi tylnych (R)					
Tapicerka drzwi (R)					
Zderzak tylny	WZ	0.70		70.00	0.00
wiatło odblaskowe (L)					
wiatło odblaskowe (R)					
Lampa tylna kompletna (R)	WZ	0.30		30.00	0.00
Blotnik tylny (R)	NA	2.00		200.00	0.00
Podsufitka rodek	WZ	0.00	1.60		0.00
Robocizna				2 030.00	
Materiał					12 145.73
Razem blacharz					PLN 14 175.73

Mechanik	Rodz.	Czasy napraw	Potr cenia	Robocizna	Materiał
Wkład filtra oleju	WY	0.20		20.00	43.00
Czas - uwagi Czas wg EUROTAXGLASS`S					
Wkład filtra powietrza	WY	0.30		30.00	88.63
Cena - uwagi Ostatnia, oficjalnie podawana cena					
Robocizna				50.00	
Materiał					131.63
Razem mechanik					PLN 181.63

Pr.dodatkowe	Rodz.	Czasy napraw	Potr cenia	Robocizna	Materiał
Olej silnikowy	KD	0.50		50.00	110.00
Sygnalizator wietlny dachowy	WY	1.00		100.00	1 200.00
Robocizna				150.00	
Materiał					1 310.00
Razem prace pomocnicze					PLN 1 460.00

Lakiernik	Rodz.	Stopie	Czasy napraw	Robocizna	Materiał
Blotnik przedni kompletny (R)	100	I	1.00	100.00	152.80
Pokrywa przednia	100	III	1.90	190.00	275.50
Drzwi przednie, kompletne K (R)	100	I	1.70	170.00	366.00
Drzwi boczne, kompletne, przeszklone K (R)	100	I	2.10	210.00	518.80
Dach (w stop. I z ramami i słupkami)	100	III	6.00 *	600.00	1 346.00 *
Blotnik tylny, cz dolna D-E (R)	100	III	1.20	120.00	124.40
Przygotowanie blacha (Na poje dzie z lak. wst pnym)	100	L	1.90	190.00	140.60
Robocizna				1 580.00	
Materiał					2 924.10
Razem lakiernik					PLN 4 504.10

Ł cznie	Stawka	Czasy napraw	Robocizna	Materiał
Blacharz	100.00	20.30	2 030.00	12 145.73
Mechanik	100.00	0.50	50.00	131.63
Pr.dodatkowe	100.00	1.50	150.00	1 310.00
Lakiernik	100.00	15.80	1 580.00	2 924.10

Mat.drobne i dodatki. (2.00 %)

271.75

Razem robocizna

3 810.00

Razem materiał

16 783.21

Koszty naprawy bez VAT

20 593.21

VAT (23.00 %)

4 736.44

Koszt naprawy z VAT

PLN 25 329.65

€ 7 341.93

Nazwa cz ci /Miejsce / Numer	Numer cz ci	Poprzedni numer cz ci	Materiał
Zderzak przedni	9018800670		941.92
Reflektor kpl.	9018201161		824.87
Błotnik przedni	9016307007		712.12
Ośłona chłodnicy	9018800085		439.00 *
Szyba przednia barwiona	9016710310		594.82
Uszczelka (rama gumowa)	9016710220		109.99
Uszczelka (rama gumowa)	9016710220		109.99
Kpl.naprawczy-kpl.do klejenia	9736700093		306.98
Kpl.naprawczy-kpl.do klejenia	9736700093		306.98
Dach	9016502402		1 300.00 *
Drzwi przednie (nieuzbrojone)	9017200405		2 692.96
Szyba trójkatna barw.drzwi przed.	9017250409		114.94
Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew.	9018106616		477.30
Drzwi cz ci ład.przesuwne	9017300205		3 213.86
Wkład filtra oleju	6111800009		43.00
Wkład filtra powietrza	0030947504		88.63
Sygnalizator świetlny dachowy			1 200.00*F
Razem cz ci			PLN 13 477.36

Uwaga: Podane numery katalogowe nie powinny być używane do zamawiania części zamiennych !

Skrót	Opis
*	Cena lub czas zostały zmienione r cznie
F	Pozycje z r ki
R	prawy
L	lewy
WY	wymiana
NA	naprawa
WZ	wy-/za-montowanie
CW	cz ciowa wymiana
KD	koszt dodatkowy

Rodzaj	Stopień, Postępowanie, Metoda
I	I Cz nowa
100	1 - warstwowy
III	III Naprawa do 50%

Opcje wyposażenia

Drzwi suwane prawe
ze stopniem
Elektryczne ustawiane lusterka

Indeks

Indeks na mat.lak. 100.000 %
Indeks części zamiennych 100.000 %

EurotaxGlass's nie gwarantuje prawidłowego zamówienia czy ci w oparciu o zamieszczone w programie numery producenta.